

MUISTIO

Aika: 13.8.2025 klo 17.00

Paikka: Vehmaan hautausmaakiinteistö

Läsnä:	Miika Ahola	vt. kirkkoherra
	Elina Heino	kirkkovaltuuston pj.
	Antti Huovinen	kirkkoneuvoston varapj.
	Riitta Luotonen	taluspäällikkö
	Susanna Ranta	kirkkoneuvoston jäsen
	Reija Skog	kirkkoneuvoston varajäsen
	Rita Santanen	kirkkoneuvoston jäsen
	Simo Virtanen	kirkkovaltuuston varapj.

Hautustoimen ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aiheita.

Jos katselmuksen perusteella on tehtävä jokin päätös, niin sen tekee toimivaltainen viranomaisen asianmukaista hallintomenettelyä noudattaen.

Kirkkolaki antaa mahdollisuuden katselmuksen järjestämiseen seurakunnalle parhaiten sopivalla tavalla.

Vehmaan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui kesäkahvilan edustalle 13.8.2025 klo 17.00 ja teki suntion sijaisena toimivan Simo Virtasen johdolla kierroksen hautausmaalla.

Muutamia parannus- ja korjauskohteita havaittiin hautausmaakerroksen aikana. Johtava viranhaltija tai kirkkoneuvosto tekevät tarvittaessa yksityiskohtaiset päätökset toimenpiteistä ja kohteiden kunnostuksista ja aikatauluista.

- Todettiin, että kesällä 2025 on hautausmaan kasteluveden putkisto uusittu. Veden tulo lakkasi ja Simo Virtasen tekemän selvityksen perusteella todettiin, että putkistossa on niin paljon vuotokohtia, että putket on syytä uusida. Veden tulo lakattua, siirryttiin käyttämään kunnan vettä (Vehmaan Vesi Oy). Aikaisemmin on hautausmaan WC tiloihin jo tullut kunnan vesi, joten liittyminen putkistoon kävi vaivattomasti. Hautausmaan kaivon pumppu on niin vanha, että mikäli haluttaisiin siirtyä taikaisin käyttämään omaa vettä, tulisi pumppu uusida. Ainakin toistaiseksi ostetaan kasteluvesi Vehmaan Vesi Oy:ltä.
Putkien uusimisen yhteydessä myös kastelupisteiden hanat uusittiin ja kastelupisteiden määrä vähennettiin 12:sta 10:een ja samalla niiden paikkoja järjeistettiin. Kastelupisteiden puisia tolppia tulee jonkin verran lyhentää ja tehdä niistä kaikista saman mittaisia. Työ toteutetaan omana työnä seurakuntamestarin sijaisen tai hautausmaatyöntekijöiden toimesta.
- Vesijohtojen uusimisen yhteydessä hautausmaan käytävät jouduttiin avaamaan kaivurilla, joten käytävät on jouduttu tasoittamaan uudelleen. Työ on jonkin verran vielä kesken, joten tasoittamista

jatketaan seurakuntamestarin sijaisten ja hautausmaatyöntekijöiden toimesta loppukesästä ja syksyllä.

- Käytiin keskustelua myös hautojen välissä olevien kapeiden käytävien kunnostamisesta tai käytävien poistamisesta ja nurmikon istuttamisesta tilalle. Nurmikon leikkuuta tulisi lisää entisestään ja mahdollisesti nurmikolle syntyisi kuitenkin polkuja seurakuntalaisten ja kausityöntekijöiden hoitaessa hautoja. Toisaalta välttyttäisiin käytävien sorapeitteen hoidolta ja rikkakasvien torjumiselta. Käytävien sijainnista tulisi tehdä suunnitelma, jonka mukaan mahdolliset muutokset toteutettaisiin.
- Valaistuksen osalta todettiin, että hautausmaan takaosassa on liian vähän lamppuja. Etenkin hautausmaan vanhan alueen pääkäytävän roskapisteen ja pitkän käytävän reunaan tarvitaan lisää valaistusta. Valaistuksen lisäämisestä tulisi tehdä suunnitelma ja kilpailuttaa työn tekeminen. Suunnitelma voidaan tehdä joko itse tai yhdessä sähköasiantuntijoiden kanssa.
- Hautausmaan keskiosassa aikaisemmin sijainnut jätepiesti on siirretty kirkon takana olevan sisäänkäynnin läheisyyteen. Hautausmaalla on jätepiesteitä riittävästi ja ne ovat asianmukaisesti merkittyjä.
- Todettiin, että hautausmaan pääsisäänkäynnin rappusissa ei ole kaiteita kuin toisella puolella, joten olisi hyvä teettää kaide myös oikealle puolelle.
- Sirottelualueen kunnostus on vielä kesken, mutta nykyiselläänkin toimiva. Muistolaattoja ei kuitenkaan mahdu enää vanhaan kivipaasiin. Alueelle on ollut pitkään suunnitteilla vanhan alueen viereen uudet kivet, joihin laattoja voitaisiin kiinnittää. Kivipaadet on saatu lahjoituksena (4 kpl) Petri Sorangolta, mutta lahjoitettuja paasia ei ole vielä toimitettu. Tulee tiedustella, onko lahjoitus edelleen voimassa, ja voidaanko kivet edelleen saada pystytettynä. Paasille on tehty alustat (10 cm) Antti Mäkitalon toimesta, mutta Sorangon mukaan 10 cm ei ole riittävä paksuus, vaan pitäisi olla minimissään 20 cm, jotta kivipaasi pysyisi suorassa.
- Hautausmaan puuston todettiin olevan hyvin vanhaa, mutta mitään akuuttia puun kaatamistarvetta ei katselmuksessa havaittu.

Vehmaan seurakunnan kirkkoneuvosto totesi katselmuksessa 13.8.2025, että hautausmaatoimen säädöksiä on noudatettu, eikä hautojen ja hautausmaan hoitoon ole erityistä huomauttamista. Vehmaan hautausmaan yleisilme on siisti.

Vehmaa 20.8.2025

Muistion laati:

Riitta Luotonen
talouspäällikkö